

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年 07 月 31 日

天气：晴

星期：星期一

气温：36°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>现场巡视内容： 因威孚厂方要求，必须要等到公司领导确认以后才能正式施工，所以施工单位未进行有效施工，整理屋顶材料，打扫屋面。要求施工单位及时提供前期施工资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位 南通四 建	施工内容及进度  整理材料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人：朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：