

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

天气: 大雨

星期: 星期三

气温: 31°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日大雨, 施工单位暂停施工 检查临时仓库里面的材料, 用彩条布包裹好逆变器, 同时做好其他材料的保护工作	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):