

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 11 日

天气: 雨

星期: 星期一

气温: 27°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日下雨，施工单位休息 与业主讨论 1#、3#屋面施工材料更换事宜		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南 通 四 建		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	