

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 5 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 23℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期 2 号施工现场 (2 号进行地梁安装工作, 发现现场施工有少数人员未戴安全帽, 现场要注意螺栓紧固) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	1 号安装支架、2 期 2 号安装地梁、支架吊装	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	