

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 14 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 16℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期施工现场（上午未施工，下午进行桥架安装） 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、巡视 1 期 3 号楼施工现场，发现 3 号楼仍有部分挡风板上口与组件之间空隙过大。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南通四建集团有限公司	2 期进行支桥架安装工作。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		朱健康	
记录人:朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	