

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 11 月 15日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期施工现场 (现场进行扁铁安装、组件固定等工作, 要求施工单位对扁铁焊接处进行防锈处理) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、巡视 1 期 1 号楼施工现场, 发现 1 号楼有部分挡风板上口与组件之间空隙过大, 防雷接地未接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南通四建集团有限公司	2 期进行扁铁安装, 组件固定工作。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):