

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 7日

天气: 阴

星期: 二

气温: 23℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期施工现场 (2 号支架已安装完成, 施工方已进过 3 级自检, 螺丝未紧处已全部整改完毕) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	1 期进行扫尾工作、2 期 2 号支架安装完成
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):