

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 9 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 23℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期施工现场（2 期东边屋面支架螺丝未紧，不合格率高达 20%，要求施工方尽快出解决方案，并将螺丝整改到位） 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	2 期 2 号支架安装完成，桥架安装完成。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		朱健康	
记录人:朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	