

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 28 日

天气: 中雨

星期: 四

气温: _____

工程名称: 市盛钢10mw分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	今日对市盛钢10mw分布式光伏发电项目成品2#仓库B区施工现场进行巡视检查. 施工现场消防设施以及人员安全防护设施配备齐全. 焊接作业人员做好现场安全及质量检查及控制. 我方人员进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 浙江大盛钢结构有限公司.	施 工 内 容 及 进 度 今日焊接施工现场6人进行施工. 1人进行配合施工. 成品2#仓库钢结构加固完成45%.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员: 张沐仁, 张东		
记录人: 张东 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建