

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 30 日

星期: 不

工程名称: 永盛荣源 10mw 分布式发电项目

天气: 中雨转阴
气温: _____

监
理
工
作
情
况

今日对永盛荣源 10mw 分布式发电项目进行巡视检查, 钢结构加固施工现场安全防护措施规范制作, 脚手架支搭牢固. 对换瓦现场材料吊运进行监督管理. 现场安全防护措施不到位.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江永盛荣源钢结构有限公司

成品井仓新屋面加固完成 3/8. 屋面瓦完成 100%. 换瓦材料吊运完成.

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

张敏 陈东

记录人:

张敏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建