

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 10 月 2 日

天气: 阴转小雨  
气温: \_\_\_\_\_

星期: 二  
工程名称: 江苏华能100MW分布式发电项目.

|                                        |                                                                                    |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>今对江苏华能100MW分布式发电项目进行巡视检查. 宝成2井仓库钢结构加固共7人进行. 屋面换瓦施工. 14人进行施工. 现场安全防护措施均规范到位.</p> |                |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p>                                                                        | <p>施工内容及进度</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>宝成2井仓库钢结构加固完成35%. 屋面换瓦完成30%.</p>                                                |                |
| <p>本日现场监理人员: 张林, 张林</p>                |                                                                                    |                |
| <p>记录人: 张林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>    |                                                                                    |                |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建