

监 理 日 记 (整 整)

日期: 2017年10月3日

天气: 阴天

星期: 二

气温: _____

工程名称: 绍兴八方纺织有限公司1262.8KW发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对绍兴八方纺织有限公司1262.8KW分布式光伏发电项目进行巡视检查。中泥路施工人员共有8人进行施工。系网互配连接线的调试共有4人施工。	
施 工 情 况	承包单位 绍兴恒翔新能源有限公司	施工内容及进度 中泥路接线完成52%。 系网互配接线调试完成61%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张权、李林	
记录人: 张权	总监 (总监代表):	

