

监 理 日 记 (野 查)

日期: 2017 年 10 月 5 日

天气: 阴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 绍兴八方纺织有限公司 1262.8 kW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对绍兴八方纺织有限公司 1262.8 kW 分布式发电项目进行巡视检查。现场淤泥屋面正在清理垃圾。 彩钢瓦屋面进行垃圾清理。现场安全防护措施规范到位。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	绍兴恒 翔新能 源有限 公司。	现场共 3 人进行垃圾清理。
其 它 事 项	项目组件进场不及时。	
本日现场监理人员		张本仁 - 张本仁
记录人: 张本仁		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

