

监理日志

工程名称：南京夏普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月10日 星期四	气候		气温
监理人员动态:	现场巡视、王健			材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态:	施工人员23人			
施工机械动态:				
施工部位 进度情况	新南三、物流栋屋面支架安装10组、累计安装80组、完成总量20.5%。 新南三汇流箱安装5个、累计安装10个、共24个汇流箱 一、二号箱变基础开挖，10公分垫层基础浇筑完成。			
检查发现的问题	一、现场安全巡视检查，施工人员劳保用品佩戴正常、 安全帽在质保期内，挖机司机证件有效（箱变基础挖机） 施工人员未有饮酒、精神不振，未发现安全隐患。 二、对新南三、物流栋屋面支架安装进行巡视，测量支架安装角度，后立柱与基础垂直90°；斜梁角度保持在±15°，符合设计要求。			
处理措施、意见、结果	三、一号、二号箱变基础开挖巡视，测量深度。 图纸要求0.8m，实地测量0.95m，符合国标设计要求。			
协调内容 或其他	今日施工人员23人			
记录人	王健	总监签阅		