

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 17 日

星期: -

天气: 晴

气温: 27-28℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工进度及安全文明施工情况。
 誉丰水泥屋面施工时能够很好的佩戴安全帽。
 模板定位时,要求严格按照图纸施工,屋面垃
 圾清理干净并垫好保护层。

施
工
情
况

承包单位

恒阳

施工内容及进度

誉丰厂区水泥屋面 8 人水泥压板模板
 定位、做浇筑准备工作。

其
它
事
项

本日现场监理人员 殷光林

记录人: 殷光林

总监 (总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制