

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 10月 29日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15℃-21℃

工程名称: 嘉善聚源, 善兴福升

监
理
工
作
情
况

到善丰项目、宏嘉项目巡视, 检查现场
场容场貌整改情况, 以便后期更好的
展开施工及并网送电。

整理宏嘉项目后期资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

宏
尔
电
力

宏丰、承田、墨源项目, 因材
料未到, 现场后续工作无法开
展。

宏嘉: 现场整改场容(5人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

段光林

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制