

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 28 日

星期: 二

工程名称: 嘉善聚明嘉兴福昇

天气: 阴转雨

气温: 12-18℃

监
理
工
作
情
况

创誉丰项目巡视.

现场发现圈梁钢筋笼箍筋间距不符合设计
要求, 责令施工单位现场整改后方可浇筑.

创誉丰项目嘉永福巡视.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

誉丰 6 号浇筑箱变基础圈梁并粉
刷砌体墙体.其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监 (总监代表):

戚平