

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘心新能源有限公司18.6kV光伏扶贫村级电站

日期	2017年8月3日 星期四	气候	晴	气温	35°/25°
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南光坤 46人					
施工机械动态:					
施工进度情况	第11村6人挖接地沟、桑园村6人接线、埋电缆沟、建围栏、杨楼村4人挖接地沟、后上庄村4人挖接地沟、原上村4人建围栏、茅草洼村4建围栏、三龙庙9人挖接地、郭庄挖接地7人				
检查发现的问题	挖接地沟深度不够				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

