

# 监 理 日 志

工程名称: 汝宁县弘光新能源有限公司 5.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年8月4日 星期五	气候	晴	气温	37/25℃
监理单位动态:	李元、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	河南光坤 32人				
施工机械动态:					
施工进度情况	杨楼村挖接地沟4人, 后上庄村挖接地沟4人, 后上村接线4人, 三龙庙村挖接地沟4人, 肥洼村挖接地沟7人.				
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

