

监 理 日 志

工程名称: 和易31个户联建光伏扶贫电站

日期	2017年8月1日 星期三	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	28℃—34℃
监理单位动态:	巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:	场地平整				
施工进度情况 施工部位	1. 施工现场进行平整.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		