

监 理 日 志

工程名称: 和县引户联建光伏扶贫电站.

日期	2017 年 8 月 2 日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	27℃ - 36℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 施工机械动态: 场地平整.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 金河场地进行平整. 2. 沈家山场地进行平整.				
检查发现的问题	1. 该场地边缘存在部分未夯实. 2. 场地平整存在高差较大.				
处理措施、意见、结果	1. 对边缘存在未夯实部分进行压路机压实. 2. 对平整度高差较大部分进行二次平整, 或桩基深度加深. 何佳				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		