

监 理 日 志

工程名称: 永和县31户联建光伏扶贫电站

日期	2017年8月6日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	23℃-31℃
监理人员动态: 现场巡视. 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 香泉场地定位放线. 2. 白果、咸镇、胜利、黄墩进行场地地点确认.				
检查发现的问题	1. 部分施工人员未配戴安全帽. 2. 香泉场地平整高差较大.				
处理措施、意见、结果	1. 要求场地低洼部分进行地基加深. 2. 对施工人员未佩戴安全帽. 进行安全技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		