

监 理 日 志

工程名称: 和县31户联建光伏扶贫电站.

日期	2017年8月8日 星期三	气候	白天:晴. 夜间:晴.	气温	24℃-34℃
监理单位动态:	现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 场地巡视, 对场地面积、容量的确定. 2. 部分场地水土流失进行检查巡视.				
检查发现的问题	1. 对水土流失场地协商处理方案. 2. 对未清理完成的场地进行督促, 确保不影响施工进度.				
处理措施、意见、结果	1. 尽快按照协商方案对水土流失场地做防护措施. 2. 尽快清理障碍物, 不得影响施工进度.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		