

监 理 日 志

工程名称: 和昌31户户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月15日 星期三	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	24℃-30℃
监理人员动态: 现场巡查.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桩基支模.					
施工机械动态: 打桩基一台方舱.					
施工进度情况	1. 桩基放线施工. 2. 桩基支模及桩孔(70个) 3. 桩基模具调整.				
检查发现的问题	1. 地地存在积水. 2. 桩基部分桩孔有落土.				
处理措施、意见、结果	1. 对桩基桩孔进行落土清理.				
协调内容或其他					
记录人	张海东		总监签阅		