

监 理 日 志

工程名称: 和县31户联建光伏扶贫电站

日期	2017年8月17日 星期四	气候	白天: 晴转雨 夜间: 晴	气温	25°-32°
监理单位动态: 桩基浇筑完成。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桩基浇筑。					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 查完场地, 桩基浇筑。				
检查发现的问题	1. 部分桩基钢筋笼不垂直。 2. U型螺栓不在同一条线上。				
处理措施、意见、结果	1. 现场及时整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海波		总监签阅		