

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫项目				
日期	2017年9月3日 星期一	气候	白天: 小雨 夜间: 大雨	气温 22℃-26℃
监理人员动态: 杭基强、高强 施工方人员动态: 杭基强 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工进度情况	1. 枣林湾筑 190 根) 未全部完成。 2. 历阳兴圩 杭基强筑 (122 根) 筑完完成。 3. 靖陆场地 杭基强放线。			
检查发现的问题	1. 杭基强孔内有积水。 2. 杭基强部分深度未达到设计要求。			
处理措施、意见、结果	1. 对部分深度未达到设计要求杭基强进行整改 2. 对杭基强孔内积水和泥土进行清理			
协调内容或其他				
记录人	王 强		总监签阅	