

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月7日 星期五	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	21℃—25℃
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场:外观、尺寸、资料 支架到场:垂象		
施工方人员动态:	组件支架安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 垂象组件安装360片。 2. 支杆江、驻马支架安装完成。				
检查发现的问题	1. 部分支架立柱安装不合格,有松动 2. 底座与柱基接触面部分不合格,不牢固				
处理措施、意见、结果	1. 对不合格支架立柱安装及时整改。 2. 对底座与柱基接触面不合格部分及时整改。				
协调内容或其他					
记录人	袁红武		总监签阅		