

监 理 日 志

工程名称: 和县310户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月10日 星期一	气候	白天: 雨 夜间: 阴	气温	28~27
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 驻马洋变压器进场 2. 外观: 合格		
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 有象组24安装 2. 驻马洋变压器开箱校验 3. 乌溪新村支架安装				
检查发现的问题	1. 施工人次未佩戴安全帽 2. 个别支架存在压扁情况				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工方现场负责人进行现场安全交底及佩戴 2. 对有问题的支架及时整改				
协调内容或其他					
记录人	袁红武		总监签阅		