

# 监 理 日 志

工程名称: 和惠51个户联建光伏扶贫电站项目

|                  |                                                        |    |                 |    |             |
|------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-------------|
| 日期               | 2017年9月12日 星期                                          | 气候 | 时间: 晴<br>夜间: 晴  | 气温 | 27°C ~ 28°C |
| 监理人员动态: 现场巡视     |                                                        |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |             |
| 施工方人员动态: 支架、组件安装 |                                                        |    |                 |    |             |
| 施工机械动态:          |                                                        |    |                 |    |             |
| 施工进度情况           | 1. 支架安装巡视<br>2. 组件安装巡视                                 |    |                 |    |             |
| 检查发现的问题          | 1. 部分支架安装支架变形, 压块安装不合格。<br>2. 组件安装施工人未佩戴安全带, 并安装工序不规范。 |    |                 |    |             |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 要求施工方对问题支架及时整改。<br>2. 及时联系现场施工负责人, 对施工人员进行技术、安全交底。  |    |                 |    |             |
| 协调内容或其他          |                                                        |    |                 |    |             |
| 记录人              | 张 强                                                    |    | 总监签阅            |    |             |