

监 理 日 志

工程名称: 和泰31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月13日 星期四	气候	白:晴 气温 21℃~27℃ 夜:晴 气温
监理单位动态: 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 龙架, 组件安装			
施工机械动态:			
施工进度情况	1. 龙架龙架安装巡视 2. 龙架龙架安装巡视 3. 望江桩基基础个别预埋件不合格		
检查发现的问题	1. 个别龙架安装块安装不合格 2. 龙架龙架安装块不符合规范 3. 望江桩基基础个别预埋件不合格		
处理措施、意见、结果	1. 龙架龙架安装: 问题龙架要求施工方及时整改 2. 龙架龙架安装: 问题龙架及时整改 3. 对望江有问题桩基要求重做及整改		
协调内容或其他			
记录人	赵红武	总监签阅	