


监 理 日 志

工程名称: 和武31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月16日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	20℃ ~ 29℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 组件安装、电缆沟开挖					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 看泉电缆沟开挖、接地焊接 2. 金河组件安装				
检查发现的问题	1. 看泉电缆沟深度达规范 2. 金河组件安装个别压块不符合要求				
处理措施、意见、结果	1. 看泉电缆沟达不到, 要求施工方重新施工 2. 对金河不符合规范组件逐一排查及整改				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		