


监 理 日 志

工程名称: 初具引个所联建光伏扶贫电站项目.

日期	2017年9月18日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	22℃ ~ 27℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 接地安装 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 看取接地安装. 2. 马江中学 接地安装				
检查发现的问题	1. 看取本别光伏板组装错误. 2. 马江中学电缆沟污水过多				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把不规范光伏板及时整改. 2. 马江中学电缆沟污水清除干净				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		