

监 理 日 志

工程名称: 和县3个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月19日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 雨	气温	21℃ ~ 28℃
监理单位动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 接地安装、柱基浇筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 角钢接地安装 2. 善后 接地 接地安装 3. 线南柱基浇筑				
检查发现的问题	1. 角钢、善后扁铁焊接不符合规范 2. 线南个别柱基浇筑混凝土 ^{初凝}				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对施工人员进行技术交底 2. 线南混凝土 全部 问题, 停止施工				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		