

监 理 日 志

工程名称: 和昌31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月20日 星期三	气候	1.晴; 2.微风; 3.晴	气温	21 ~ 28
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 直流电缆接线施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 户江新村直流电缆接线施工, 2. 基厚外线施工				
检查发现的问题	1. 户江新村直流电缆组串之间未套管 2. 新民场架安装个别螺栓未紧固				
处理措施、意见、结果	1. 要求户江现场负责人对有问题直流电缆及时整改, 整改后报监理部验收 2. 对新民场地螺栓未紧固支架及时整改, 整改后报监理部验收				
协调内容或其他					
记录人	赵力武		总监签阅		