

监 理 日 志

工程名称: 和武引个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月5日 星期四	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	22℃ ~ 25℃
监理人员动态: 整理资料、现场巡视 施工方人员动态: 电气安装、接地安装 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 历阳镇电气安装 2. 白果场地组件间接地安装, 支架、组件安装检查				
检查发现的问题	1. 历阳镇电气安装逆变器线槽未加盖密封。 2. 白果场地部分组件螺栓未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 要求历阳镇电气施工人员对逆变器线槽封堵。 2. 要求白果场地施工人员对支架、组件逐一排查及整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		