

监 理 日 志

工程名称: 和龙3个户联建光伏电站项目

日期	2017年10月9日 星期一	气候	日间:晴 夜间:晴	气温	27°C ~ 29°C
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 电气安装, 组件支架整改 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 查泵场组件, 支架整改. 2. 石标镇陆场地电气安装.				
检查发现的问题	1. 查泵场地部分支架螺栓未紧固、压块未卡在支架. 2. 石标 ^镇 镇 陆场地线缆部分破损.				
处理措施、意见、结果	1. 要求查泵场地现场施工人员对支架组件安装逐一检查并整改. 2. 要求石标 镇 镇陆场地施工人员及时更换.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		