

监 理 日 志

工程名称: 和县3个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月13日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21°C ~ 23°C
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 防护栏立柱安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 查录、善后防护栏安装 2. 查录、清场场地电缆敷设				
检查发现的问题	1. 善后场地施工人员未佩戴安全中帽 2. 查录场地电缆敷设部分未按照设计要求封堵导致致封不严				
处理措施、意见、结果	1. 要求善后场地施工人员佩戴安全中帽 2. 要求查录场地施工人员严格按照设计要求施工对电缆线封堵不严部分进重新封堵				
协调内容或其他					
记录人	舒 伟		总监签阅		