

监 理 日 志

工程名称: 和昌31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月21日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21℃ ~ 24℃
监理人员动态: 现场巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 防护栏安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 向阳龙华、兴圩、太平、清佛标标识牌、电缆标识桩安装施工。				
检查发现的问题	1. 兴圩场地标识牌不够。 2. 清佛场地部分防护栏立柱存在不牢固现象。 3. 龙华场地AP柜进、出线口未进行封堵。				
处理措施、意见、结果	1. 要求兴圩场地增加标识牌。 3. 对清佛场地部分防护栏及时整改并报审监理部。 3. 对龙华场地AP柜及时封堵。				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟		总监签阅		