

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月24日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21℃ ~ 24℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 电力公司验收.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 新民场地电力公司验收. 2. 鸡管山场地电力公司验收.				
检查发现的问题	1. 新民场地汇流箱封堵不严; 指示牌缺少; 2. 鸡管山场地并网柜未做接地, 缺少指示牌.				
处理措施、意见、结果	1. 要求新民场地整改汇流箱封堵, 安装指示牌. 2. 要求鸡管山场地做并网柜接地, 增加指示牌.				
协调内容或其他					
记录人	邵伟		总监签阅		