

监 理 日 志

工程名称: 和龙31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月26日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	19℃ ~ 21℃
监理单位动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 电力公司验收					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 石场坪南场地 电力公司验收 2. 历阳场地 电力公司验收				
检查发现的问题	1. 光伏场地 直流线缆套管未封堵; 部分支架内斜拉未安装。 2. 历阳场地 部分组件接地未安装; 部分后斜拉螺栓未安装; 部分组件压块未安装				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对石场坪南场地 直流线缆套管、内斜拉及时整改。 2. 要求施工方对历阳场地及时整改, 整改后报市监理部。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		