

监 理 日 志

工程名称: 和县引桥户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 8 日 星期三	气候	晴	气温	15℃—17℃
监理单位动态: 整理资料, 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整理资料; 现场巡检					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	1. 历阳兴圩场地滴头。				
检查发现的 问题	1. 历阳兴圩场地 防护栏部分基础存在松动。 2. 兴圩场地 部分 支架连接螺栓存在松动。				
处理措施、 意见、 结果	1. 要求对 防护栏 不牢固 部分 进行二次浇筑。 2. 要求对 支架连接螺栓 松动 部位 进行紧固。 另对场区内 支架 进行复查。				
协调内容 或其他					
记录人	宋友		总监签阅		