

监 理 日 志

工程名称: 仁县31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年4月18日 星期六	气候	晴	气温	6℃-16℃
监理人员动态: <u>整理资料</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>整理资料</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	等待监控设备进场安装。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			