

监 理 日 记

工程名称: 余县31个户户联建光伏扶贫电站项目.

日期	2017年9月19日 星期五		气候	晴	气温	5°C - 14°C
监理人员动态:	整理资料.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	消缺.					
施工机械动态:						
施工部位 进度情况	西埠新泥场地弃网木防孤岛装置安装.					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容 或其他						
记录人			总监理师			