

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏电站项目

日期	2017年11月21日 星期二	气候	晴	气温	8℃-16℃
监理人员动态: <u>整理资料, 现场巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>请缺</u>					
施工机械动态:					
施工进度 部位	<u>乌江、查泉计量柜漏保进行调试</u>				
检查发现的 问题	<u>光伏并网柜, 汇流箱纸制名牌褪色</u>				
处理措施、 意见、结果	<u>建议施工及时进行更换塑料名牌</u>				
协调内容 或其他					
记录人		总监签阅			