

监 理 日 志

工程名称: 平江县31个户联建光伏发电站项目

日期	2017年11月22日 星期三	气候	晴	气温	6°-18°C
监理人员动态: <u>整理资料, 现场巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>消缺</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏并网柜, 汇流箱更换名牌.				
检查发现的问题	与记新民场地, NB03号逆变器显示器有屏.				
处理措施、意见、结果	建议施工方尽快安排人员进行维修.				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			