

监 理 日 志

工程名称: 和月31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月25日 星期四	气候	晴	气温	7℃-19℃
监理单位动态: 整理资料 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 消缺.					
施工机械动态:					
施工进度情况	对场地存在的问题进行消缺.				
检查发现的问题	乌江戚铺, 黄墩场地并网柜跳闸.				
处理措施、意见、结果	要求施工方尽快查明跳闸原因并进行整改.				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		