

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏电站项目

日期	2017年11月24日 星期五	气候	7℃ - 18℃	气温	
监理人员动态: <u>整理资料 巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>检查</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	<u>等待监理单位进场安装。</u>				
检查发现的问题	<u>历阳金湾场地NB01逆变器白屏。</u> <u>乌江镇NB01 NB03 逆变器白屏。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>建议施工方联系逆变器厂家,查明白屏原因并进行整改。</u>				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			