

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市爱团村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 10 月 7 日 星期六	气候	晴	气温	32°/21°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	珠坑村光伏扶贫电站, 施工人数4人, 组件安装.				
检查发现的问题	1. 组件拆卸时未做防护. 2. 个别施工人员未戴安全帽. 3. 组件上面乱放杂物				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入场地必须戴安全帽. 3. 组件拆卸时必须做好防护工作. 组件上面不允许乱放杂物.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

