

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月13日 星期五	气候	多云	气温	25/18℃
监理单位动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	张林控股. 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	林地村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 组件边框护角未拆掉 2. 施工垃圾随意丢弃.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 组件边框护角必须拆掉 3. 施工垃圾统一堆放, 并及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建