

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|            |                                                                       |    |                 |    |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|---------|
| 日期         | 2017 年 11 月 12 日 星期 四                                                 | 气候 | 多云              | 气温 | 24°/14° |
| 监理人员动态:    | 李 云                                                                   |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态:   | 刘开强 5 人                                                               |    |                 |    |         |
| 施工机械动态:    |                                                                       |    |                 |    |         |
| 施工进度情况     | <p>茶亭村光伏扶贫电站. 施工人数 2 人. 安装配电箱.</p> <p>新民村光伏扶贫电站. 施工人数 3 人. 安装配电箱.</p> |    |                 |    |         |
| 检查发现的问题    | <p>1. 安装配电箱的膨胀螺丝松动.</p>                                               |    |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | <p>1. 口头警告并立即整改.</p> <p>2. 安装固定配电箱的膨胀螺丝必须紧固到位并且符合规范要求.</p>            |    |                 |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                       |    |                 |    |         |
| 记录人        | 李 云                                                                   |    | 总监签阅            |    |         |

